

Управление образования Администрации города Вологды
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №102 «Росинка»
(МДОУ № 102)

160024 г. Вологда ул. Северная 30 а
т. (8172) 27-24-12; 27-69-03; 27-17-71
ИНН/ КПП 3525082224 / 352501001
ОГРН 1023500894416
Email: dou102@vologda-citi.ru
от 14.08.2020 №

На № _____ от _____

«Информация о выполнении предписаний»

В марте 2020 года в МДОУ № 102 были проведены плановые выездные проверки по итогам выданы Предписания:

| № п/п | Предписание | Пункты | Сроки, отметка о выполнении |
|-------|---|---|---|
| 1 | Управление Роспотребнадзора по Вологодской области № 242/118-04-01 от 25 марта 2020 г. | Провести ремонт кровли на теневых навесах на прогулочных площадках групп № 8,13 | 1. Ремонт произведен. На проблемных участках кровли заменили шифер. |
| | | Провести ремонт крылец здания у групп № 1,2, бассейна. | 2. Работы выполняются. Заштукатурены крыльца группы № 1, 2. Дополнительно заказаны отделочные материалы. |
| | | Замена шкафов для одежды и обуви детей на группе № 8 | 3. выполнено |
| | | Замена резинового покрытия дорожек и лесенки в бассейне. | 4. выполнено |
| | | Провести ремонт пола, потолка в помещениях бассейна | 5. выполнено |
| | | Провести ремонт (замену) полового покрытия в группах № 7,9,10,11 | 6. Выполнено. |
| 2. | Главное управление МЧС России по Вологодской области, Управление надзорной деятельности и профилактической работы, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Вологде. 35/1/1 от 06.04.2020 | 1. Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает расход воды не менее 2,5 л/с на 1 и 2 этажи здания. 2. Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствуют требованиям противопожарного режима (п.61) | 1. Установлен повышающий давление насос. Работы выполнены специалистами МАУ «Учсервис». 2. Работы выполнены. Установлено дополнительное оборудование. |

Заведующий МДОУ № 102



Сазонова С.В.